

## 雷赛 DMC1000 运行控制卡驱动安装教程

以下操作在 Windows XP 系统中进行，在操作之前请将计算机关闭并断开电源开关，将雷赛运行控制卡正确安装插入计算机的 PCI 插槽上，上好固定螺丝。

- 1、在由本公司与仪器设备一同配送的软件光盘中找到 DMC1000.EXE 文件，如下图：




- 2、双击运行 DMC1000.EXE 出现 DMC1000 程序安装界面，点击“下一步”按钮，如下图：




3、安装许可协议中，点击“是”按钮，如下图：



4、选择程序安装文件夹，建议按默认。点击“下一步”按钮，如下图：




5、DMC1000 程序开始安装，点击“下一步”按钮，如下图：



6、DMC1000 程序安装完成，点击“完成”按钮，如下图：



7、重启计算机后，在设备管理器->其它设备->“PCI 数据捕获和信号处理控制器”，如下图：



8、“PCI 数据捕获和信号处理控制器”项右键，选择“更新驱动程序”，选择“自动安装软件（推荐）”项->下一步，如下图：



9、这一安装过程，程序将自动安装完成，点击“完成”按钮，如下图：



10、如果安装成功，双击桌面 Motion1000 图标 Motion1000 演示软件就能正确打开，如下图：

